




MANUAL DE MANTENIMIENTO PARA UKMAS DE POLÍMEROS RECICLADOS





Contenido

Consideraciones generales	p. 3
Uso en interiores	p. 3
Uso en exteriores	p. 3
Limpieza	p. 4
Rehidratación y renovación de color	p. 4
Reparación de rayones superficiales	p. 5

CONSIDERACIONES GENERALES

Para obtener la mayor satisfacción de su ukma, le recomendamos leer esta guía y seguir las instrucciones de mantenimiento según su uso en interiores o exteriores.

La garantía será válida únicamente si se siguen estas instrucciones de mantenimiento.

Evite lo siguiente:

- a) Frotar con demasiada fuerza.
- b) Usar fibras abrasivas que puedan rayar la superficie.
- c) Aplicar productos químicos no recomendados.
- d) Colocar la pieza en zonas con alta exposición a animales o aves.
- e) Realizar modificaciones, perforaciones o intervenciones a la pieza.
- f) Arrastrar la pieza sobre superficies rugosas o abrasivas, ya que puede desgastar la parte inferior.

USO EN INTERIORES

Las piezas destinadas a interiores requieren un mantenimiento mínimo, enfocado principalmente en la limpieza regular de la superficie. Realice la limpieza de manera regular o cada vez que observe acumulación de polvo o suciedad. Consulte la sección **Limpieza** para conocer el procedimiento recomendado.

Residuos como restos de alimentos o bebidas deben retirarse de inmediato, ya que pueden provocar manchas permanentes o afectar el acabado si permanecen sobre la superficie durante periodos prolongados.

Si con el tiempo observa una ligera pérdida de intensidad en el color, consulte la sección **Rehidratación y Renovación del Color**.

USO EN EXTERIORES

Las piezas destinadas a exteriores requieren un mantenimiento más frecuente debido a su exposición constante a factores ambientales. Se recomienda limpiar la superficie regularmente o cada vez que se observe polvo o suciedad. Cualquier residuo, especialmente excremento de aves, savia de árboles, bebidas, protector solar o restos de alimentos deben retirarse de inmediato, ya que pueden afectar el acabado si permanecen sobre la superficie durante periodos prolongados. Consulte la sección **Limpieza** para conocer el procedimiento recomendado.

Asimismo, se recomienda aplicar aceite mineral cada 6 meses, o antes si observa una pérdida de intensidad en el color. Consulte la sección **Rehidratación y renovación de color** para conocer el procedimiento.

LIMPIEZA

Limpie la pieza cuidadosamente con una esponja suave de celda fina y de uso automotriz, agua y jabón neutro para eliminar polvo, suciedad y residuos.

Evite que la esponja:

- a) Tenga almohadilla abrasiva.
- b) Sea de melamina ("esponja mágica").
- c) Contenga partículas abrasivas incrustadas (para insectos o alquitrán).
- d) Esté pre-tratada con cera, silicona o compuestos pulidores.
- e) Sea de un color intenso o saturado que pueda transferir tinte a la superficie.

Si observa líneas blancas entre las capas de impresión debido a la acumulación de polvo, límpielas con una esponja húmeda. Si la suciedad persiste, puede utilizar una hidrolavadora a presión para removerla por completo.

REHIDRATACIÓN Y RENOVACIÓN DE COLOR

Con el tiempo y la exposición al sol, la superficie del polímero puede lucir opaca o seca. Para recuperar el color y mejorar su apariencia, se recomienda aplicar aceite mineral incoloro, ligero, grado USP y libre de aditivos. Recomendamos utilizar el [Aceite Mineral Dermiquim](#).

INSTRUCCIONES

1. Limpie la superficie

Limpie la pieza cuidadosamente conforme lo mencionado en la sección **Limpieza**. Asegúrese de que la superficie quede completamente limpia antes de continuar.

2. Deje secar

Permita que la pieza se seque completamente al aire libre o utilice un paño limpio, seco y que no desprenda fibras. Evite aplicar el aceite mineral sobre superficies húmedas.

3. Aplique el aceite mineral

Coloque una pequeña cantidad de aceite mineral sobre una esponja suave, de celda fina y de uso automotriz. Distribuya el aceite de manera uniforme sobre toda la superficie de la pieza. Deje actuar entre 10 y 15 minutos y, posteriormente, retire el exceso con un paño limpio, seco y que no desprenda pelusa.

****Importante:** Utilice una esponja exclusiva para este procedimiento. No emplee la misma esponja utilizada durante la limpieza con agua y jabón.*

Este procedimiento debe repetirse cada 6 meses para uso en exteriores o cuando se observe pérdida de intensidad en el color.

****Nota:** No utilice aceites vegetales ni productos no recomendados.*

REPARACIÓN DE RAYONES SUPERFICIALES

En caso de que la pieza presente rayones superficiales, su apariencia puede restaurarse mediante el siguiente procedimiento.

INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN

1. Lije el área afectada

Para rayones superficiales, utilice una lija de agua de grano 1200, humedeciéndola ligeramente antes de comenzar. Lije únicamente el área afectada con movimientos suaves y circulares, evitando aplicar presión excesiva.

Si el rayón es más profundo, realice el lijado de forma progresiva utilizando lijas de agua en el siguiente orden: Grano 800, Grano 1000, Grano 1200. Humedezca ligeramente cada lija antes de utilizarla y lije únicamente el área afectada con movimientos suaves y circulares, aplicando únicamente la presión necesaria para reducir el rayón. Finalice siempre con la lija de grano 1200 para uniformar el acabado.

2. Limpie el área lijada

El polvo generado debe retirarse completamente con una esponja suave de uso automotriz húmeda. Antes de continuar, la superficie debe estar limpia y seca.

3. Aplique aceite mineral

Aplique una capa delgada de aceite mineral en la zona previamente lijada siguiendo el procedimiento descrito en la sección **Rehidratación y renovación de color**.

**Nota: Si la zona reparada presenta una diferencia de color tras la aplicación del aceite mineral, aplique el producto sobre toda la superficie de la pieza para uniformar el acabado.*

Atención al cliente

Si requiere asistencia o tiene alguna pregunta sobre el cuidado de su pieza, estaremos encantados de ayudarle.

hola@ukma.com

